

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שרותי הובלה ושרותי גרורים – התשס"א 2001)
 חוק שרותי הובלה התשנ"ז – 2001

כרטיס בטיחות - למוביל חומרים מסוכנים

אופן נטרול החומר	אופי הסיכון	קוד פעולת חירום	קבוצת סיווג לפי או"ם		מס' או"ם	שם החומר
			ראשי	משני		
אורור	כוויות קור / שריפה	2P	5.1	2.2	1073	Oxygen liquefied חמצן נוזל
אורור	שריפה	2S	5.1	2.2	1072	Oxygen compressed חמצן גז דחוס
אורור	כוויות קור / חנק	2T	---	2.2	1977	Oxygen gas חנקן נוזל
אורור	חנק בחלל סגור	2T	---	2.2	1066	Nitrogen compressed חנקן גז דחוס
אורור	כוויות קור / חנק	2T	---	2.2	1951	Argon liquefied ארגון נוזל
אורור	חנק בחלל סגור	2T	---	2.2	1006	Argon compressed ארגון גז דחוס
אורור	כוויות קור / חנק	2T	---	2.2	1963	Helium liquefied הליום נוזל
אורור	חנק בחלל סגור	2T	---	2.2	1046	Helium compressed הליום גז דחוס
אורור	אש / חנק בחלל סגור	2SE	---	2.1	1049	Hydrogen compressed מימן גז דחוס
אורור	חנק בחלל סגור	2T	---	2.2	1013	Carbon dioxide compressed פחמן דו חמצני דחוס
אורור	-----	2T	---	2.2	1002	Air Compressed אוויר דחוס
אורור	אש / חנק בחלל סגור	2SE	---	2.1	1001	Acetylene dissolved אצטילן מומס
אורור	חנק / ערפול חושים	2P	5.1	2.2	1070	Nitrous oxide compressed חנקן חמצני דחוס

אמצעי הגנה

כללי – השתמש במשקפי מגן, נעלי מגן, בגדי עבודה מתאימים.
 ציוד נוסף – כפפות מגן מתאימות, מנ"ס – לפי הצורך.

פעולות חירום – להודיע מיד למשטרת ישראל

כבה מנוע
 אסור לעשן
 סמן את הכביש והזהר את הנהגים המתקרבים
 הרחק אנשים מאזור הסכנה – התחשב בכיוון הרוח.
 נזילה – לאחר כיבוי המנוע טפל בדליפה – אם אין בכך סיכון.
 שריפה – קרר את המיכלים בהתזת מים – אם הם חשופים לאש ולחום.
 עזרה ראשונה – הרחק את הנפגע אל מחוץ לתחום המסוכן.

טלפון להתקשרות במקרה חירום:

משטרת ישראל ----- 100
 מגן דוד אדום ----- 101
 כיבוי אש ----- 102
 מפעלי חמצן וארגון ----- 04-6174500
 מחסני חמצן סחר ----- 04-6069600
 מרכז מידע של איכות הסביבה --- 08-9253321

הנחיות כלליות אלו אינן מחליפות ואינן גורעות מן ההנחיות המפורטות בכרטיסי הבטיחות הנמצאים בתא הנהג

תעודת התאמה

הרינו לאשר בזאת כי המוצרים המסופקים לפי תעודת משלוח זו עומדים במפרטי מפעלי חמצן וארגון בע"מ